

## PRZETWORNIK CIŚNIENIA G1/2"

Seria P3276

P3276B076101

Przetwornik Ciśnienia 0..16 bar G1/2 0..10 V DIN A

- Dokładność 0,5 %
- Do pomiaru ciśnień względnych lub bezwzględnych
- Zakres ciśnień -1...0 bar do 0...2500 bar
- Regulacja zera i szerokości zakresu pomiarowego





### OPIS PRODUKTU

Niezawodne przetworniki o bardzo wysokiej dokładności i szerokiej gamie zakresów pomiarowych ciśnień. Trwale i łatwe w obsłudze przyłącze elektryczne. Możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur. Bardzo duża odporność na zakłócenia elektromagnetyczne. Możliwość regulacji zera i szerokości zakresu pomiarowego przy wykorzystaniu potencjometru w obudowie.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Czas reakcji                                | 1 ms                |
| EMC                                         | EN61326             |
| Koniec zakresu kompensacji temperaturowej   | 80 °C               |
| Materiał części stykających się z medium    | Stal nierdzewna 316 |
| Materiał obudowy czujnika                   | Stal nierdzewna 316 |
| Max. temperatura medium                     | 100 °C              |
| Max. zakresu ciśnienia                      | 16 bar              |
| Min. temperatura medium                     | -30 °C              |
| Min. zakresu ciśnienia                      | 0 bar               |
| Napięcie zasilania DC max.                  | 30 V DC             |
| Napięcie zasilania DC min.                  | 14 V DC             |
| Początek zakresu kompensacji temperaturowej | 0 °C                |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Podłączenie              | G1/2"  |
| Rodzaj podłączenia       | Męskie |
| Stopień ochrony IP       | IP65   |
| Temperatura otoczenia do | 80 °C  |
| Temperatura otoczenia od | -20 °C |



|                        | 3-tråd<br>V DC |
|------------------------|----------------|
| Matningsspänning UB+   | 1              |
| Matningsspänning 0V/S- | 2              |
| Signal S+              | 3              |
| Signal 0V/S-           | 2              |

