

**MANOMETR PRZYŁĄCZEM
ELEKTRYCZNYM**

Serie P1601 i P1611

P1611B088904

Manometr 100 mm 0..1000 bar G1/2

- Przyłącze od dołu lub z tyłu
- Dwa styki magnetyczne
- Obudowa metalowa

**OPIS PRODUKTU**

Manometr z wbudowanym przełącznikiem ciśnieniowym. Oznacza to, że poza wskazywaniem aktualnego ciśnienia manometr ten umożliwia zmianę stanu styków przy osiągnięciu ustawionej wartości ciśnienia. Punkty przełączenia reguluje się przy użyciu wskaźników ustawianych ręcznie na skali manometru. Model posiada dwa styki magnetyczne: zwierny i rozwierny.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ciecz tłumiąca	Nie
Masa	900 g
Materiał części stykających się z medium	Stal nierdzewna 316L, Stop miedzi
Materiał obudowy	Czarny lakierowany arkusz
Max. temperatura medium	80 °C
Min. temperatura medium	-20 °C
Podłączenie	G1/2"
Rodzaj szkła	Pleksiglas
Rozmiar	100 mm
Skala	bar
Skłasyfikowana dokładność	±1,0 % maksymalnej skali zgodnie z EN837-1
Stopień ochrony IP	IP54
Temperatura otoczenia do	60 °C
Temperatura otoczenia od	-20 °C
Układ portu	Tyłny
Zakres ciśnienia	1000 bar



